

通学路危険箇所一覧


番号	①	学校名	角田小 角田中	道路種別	県道
所在地					
県道国見松江線 角田小学校前の道路					
現地写真			通学路の状況		
			<p>トラックやダンプカーなどの大型車、椎田道路に行ったり下りてきたりする通勤車などの交通量が多く、かなりのスピードを出して通っている。登校時、バス通学の児童が学校と反対車線で降車し、横断するため、特に危険。</p>		
			要望		
			登校時児童がバス降車後横断することがわかる標識等の設置 登下校時の警察の巡回		
			現在までの対策		
			<p>【県土整備事務所】 R5減速マーク及び「スピード落とせ」の路面表示を追加 【豊前警察署】 駐在所に情報共有済。速度違反取締済。今後も要望箇所として把握。</p>		
備考					
R3、R4、R5 継続要望					

番号	②	学校名	角田小	道路種別	市道
所在地					
松江2区 岩下精肉店前交差点					
現地写真			通学路の状況		
			<p>点滅信号があるが、見通しが悪い。道が狭いが車がスピードを出して通る。4本の道路の内、通行児童が少ない2本に「学童注意」、1本に「交差点注意」の路面標示があるが、多い道には標識がない。また標識が消えかけて見えにくい部分もある。</p>		
			要望		
			中村交差点に向かう道に学童注意の標識の設置		
			現在までの対策		
			なし		
備考					

通学路危険箇所一覧

番号	③	学校名	角田中	道路種別	国道
所在地					
国道10号線下りの中村の交差点の歩道					
現地写真			通学路の状況		
			歩道の出入り口が狭くなっており、人ひとりが通るのがやっとである。一昨年自転車に乗った高校生が歩道に引っかかる事故が起きている。		
			要望		
			歩道を広くしてほしい。		
			現在までの対策		
			【国道事務所】 歩道整備事業中		
備考					
R5 継続要望					

番号		学校名		道路種別	
所在地					
現地写真			通学路の状況		
			要望		
			現在までの対策		
備考					



角田

角田

1

2

3

町