

豊前中学校 主要通学路危険箇所

番号	①	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
吉木22号線創価学会そばの交差点 ～ 吉木23号線との交差点					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 センターラインのない狭い道路で、歩道がなく、通学する生徒が自動車や自転車と並走しての通学となる。		
			要望		
			グリーンベルトの設置 ポールの設置		
			今後の対策		
			【市建設課】 R8年度以降、学校再編の通学部会と検討し、対応予定。		
備考					

番号	②	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
【築上中部高校テニスコート跡地横】 市道 吉木23号線 吉木1179-3番地付近					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 歩道がなく、通学する生徒が自動車や自転車と並走しての通学となる。		
			要望		
			歩道の設置		
			今後の対策		
			【市建設課】 R7年度詳細設計、R8年度歩道設置工事の予定。		
備考					

通学路危険箇所一覧

番号	③	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
【築上中部高校跡地正門】 市道 吉木23号線 吉木1167-1番地付近					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 新中学校の正門前が交差点であり、生徒が集結することから横断歩道を設置して歩行者を優先させたい。		
			要望		
			横断歩道、停止線の設置		
			今後の対策		
			【豊前警察署】 道路管理者・教育委員会と協議中。		
備考					

番号	④	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
【Yakult横】 市道 今市6号線 吉木1170-3番地付近					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 歩道がなく、通学する生徒が自動車や自転車と並走しての通学となる。		
			要望		
			歩道の設置、ハンプの設置		
			今後の対策		
			【市建設課】 R7年度詳細設計、R8年度歩道設置工事の予定。		
備考					

通学路危険箇所一覧

番号	⑤	学校名	豊前中	道路種別	県道
所在地					
【築上中部高校跡地】 県道 犀川豊前線 吉木1165-1番地付近					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 県道犀川豊前線に東側歩道はあるが、マウンドアップで幅員も狭い為、通学時に児童が車道にはみ出し、車と接触する。		
			要望		
			歩道拡幅及びバリアフリー化		
			今後の対策		
			【県土整備事務所】 R7以降、沿道状況を確認調査のうえ検討したい。		
備考					

番号	⑥	学校名	豊前中	道路種別	県道
所在地					
【築上中部高校跡地】 県道 犀川豊前線 吉木1157-3番地付近					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 通学時の県道犀川豊前線への合流で、東側地域からの自転車通学生徒に対し、横断歩道の設置及び既設の北側交差点の信号との連動式信号の設置を要望し、安全に学校側の歩道に渡れるようにする。		
			要望		
			横断歩道、停止線、連動式信号、溜り場の設置		
			今後の対策		
			【県土整備事務所】 R7以降、沿道状況を確認調査のうえ検討したい。 【豊前警察署】 道路管理者・教育委員会と協議中。		
備考					


通学路危険箇所一覧

番号	⑦	学校名	豊前中	道路種別	県道
所在地					
【太陽光発電設備横】 県道 犀川豊前線 千束304-3番地付近					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 県道犀川豊前線の西側路側帯の幅員が狭い為、通学時の徒歩生徒に対し自転車が車道にはみ出し、車と接触する。		
			要望		
			路側帯拡幅、速度標識の移設		
			今後の対策		
			【県土整備事務所】 R7以降、沿道状況を確認調査のうえ検討したい。		
備考					


番号	⑧	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
市道八屋92号線と今市6号線の交差点					
現地写真			通学路の状況		
			【通学部会】 止まれの標識があるが見通しが悪く、今市6号線から車や自転車が飛び出してくることがある。		
			要望		
			路面への通学路等の表示		
			今後の対策		
			【市建設課】 八屋92号線にグリーンベルト施工済み。今市6号線に止まれの標識もあるため追加の安全施設の予定なし。		
備考					

通学路危険箇所一覧

番号	⑨	学校名	八屋小	道路種別	県道
所在地					
能徳工業団地からマスタホームリビングセンターまで					
現地写真				通学路の状況	
				新設交差点には信号や横断歩道が設置されないため、通学路を一部変更し、迂回しなければならない。その際、車の通りの多い県道沿いを一部通ることになる。	
				要望	
				歩行者用ガードレールの設置	
				今後の対策	
				【県土整備事務所】 バイパス工事にてR6年度完了	
備考					

番号	⑩	学校名	八屋小	道路種別	市道
所在地					
マスタホームリビングセンターから山側に曲がった交差点まで					
現地写真			通学路の状況		
			①と同じく、迂回する箇所では歩道やグリーンベルト等がなく、自動車や自転車と併走するかたちで通学することになる。		
			要望		
			グリーンベルトの設置		
			今後の対策		
			【R6合同現地確認】 【市建設課】 県道から市道に権限委譲時に整備予定（令和7年度中）		
備考					

通学路危険箇所一覧

番号	⑪	学校名	八屋中	道路種別	県道
所在地					
中学校校門正門付近 赤熊1363-1 ア 永添電気前 イ 西日本銀行前 ウ 旧くろつち整形外科前					
現地写真			通学路の状況		
			生徒の通学路であり、学校前の各交差点は生徒数も多く、幹線道路沿いのため交通量も多い。また、7～3月にかけてマルショク跡地での建設工事があり、大型トラックの出入りが多くなるので接触事故等が心配される。		
			要望		
			幹線道路に「生徒横断注意」等の掲示物を設置し、注意喚起をしてほしい。		
			今後の対策		
			R 5【県土整備事務所】 県道での対策予定なし。市道側での対策を。 R 6【市建設課】 道路管理者としては、追加の安全施設の予定なし。		
備考					

番号	⑫	学校名	八屋小	道路種別	市道
所在地					
今市166-3付近のブロック塀					
現地写真			通学路の状況		
			道路沿いにあるブロック塀は老朽化しているし、鉄筋も入っていないことから、倒れてくる危険がある。		
			要望		
			ブロック塀の撤去		
			今後の対策		
			ブロック塀撤去済		
備考					

通学路危険箇所一覧

番号	⑬	学校名	千束小	道路種別	市道
所在地					
東吉木公民館付近					
現地写真			通学路の状況		
			見通しが悪く、児童の下校時、前から来る車との接触の危険性がある。また信号もないため、車もスピードを出して直進してくる。		
			要望		
			道路に安全表示をするなどの安全対策		
			今後の対策		
			【市建設課】 R7年度以降、グリーンベルトを施工予定。		
備考					

番号	⑭	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
今市10号線 豊前市大字今市260-1地先					
現地写真			通学路の状況		
			朝の通勤時は通勤車などの交通量が多い。また子ども達が車をよける際に側溝に蓋がないため、落ちたこともある。		
			要望		
			側溝蓋の設置		
			今後の対策		
			【市建設課】 R8年度以降、学校再編の通学部会と検討し、対応予定。		
備考					
R4地元要望有					

A



B



C



D

