

通学路危険箇所一覧

番号	⑭	学校名	豊前中	道路種別	市道
所在地					
今市10号線 豊前市大字今市260-1地先					
現地写真			通学路の状況		
			朝の通勤時は通勤車などの交通量が多い。また子ども達が車をよける際に側溝に蓋がないため、落ちたこともある。		
			要望		
			側溝蓋の設置		
			現在までの対策		
			なし		
備考					
R4地元要望					

番号		学校名		道路種別	
所在地					
現地写真			通学路の状況		
			要望		
			現在までの対策		
備考					

