


豊前市立(仮称)合岩小学校地質調査委託
試錐位置図 S=1:500



φ No1, 2, 3 ホリング調査地点
ホリング調査 46 10m x 3φ所
標準貫入試験 10回 x 3φ所

豊前市立(仮称)合岩小学校地質調査委託		調査年度
調査地区	調査範囲	調査日
調査者	調査員	調査結果
調査機関	調査費	調査報告書